
A4011
Footwell module
21
X14259
58G
0.35
GR/RT
X1362
58G
0.35
GR/RT
3
X1880
A72
Steering column switch center
X1362
58G
0.35
GR/RT
2
X516
S18a
Hazard warning switch
48
X14261
58G
0.75
GR/RT
X908
58G
0.35
GR/RT
3
X531
E28
Front cigar lighter
X908
58G
0.35
GR/RT
2
X9944
E82
Gear indicator lighting
X908
58G
0.5
GR/RT
2
X336
E34a
Interior/reading lamp, front
X908
58G
0.35
GR/RT
9
X256
3
X324
S127
Power window switch, passen-
ger's side
X1019
58G
0.35
GR/RT
X908
58G
0.5
GR/RT
9
X274
3
X647
S42a
Power window switch, rear pas-
senger's side
X1019
58G
0.35
GR/RT
1
X1295
S204
Rear lid release switch (interior)
X1019
58G
0.35
GR/RT
9
X257
5
X10725
A23b
Driver's switch cluster
X1019
58G
0.35
GR/RT
9
X273
3
X645
S41a
Power window switch, rear
driver's side
X1019
58G
0.5
GR/RT
2
X1716
X01362
58G
0.5
GR/RT
with radio
14
X13812
N9
Radio
CCC/M-ASK
14
X13812
N38a
CCC/M-ASK
X01362
58G
0.35
GR/RT
5
X1848
connector, telephone retrofit
packages